


byeVAHO

El espejo que no se empaña




Dfrost




Bye VAHO es un espejo para baño especialmente diseñado para mantenerse completamente desempañado y seco mientras el vapor se encuentra en el ambiente.

INSTALACIÓN:




1.- Ubicar el **Bye VAHO** en la posición deseada sobre el espejo del baño, de preferencia a 20 cm sobre el borde del lavamanos, a fin de tener suficiente espacio para sacar el enchufe retráctil.

2.- Limpiar el espejo del baño en la zona de contacto de las 4 cintas con un paño húmedo. Una vez seco, repetir la limpieza con el pad de alcohol incluido.




Cintas adhesivas



3.- Retirar las láminas que protegen las 4 cintas.


Con **Bye VAHO** la frustración de tener que limpiar constantemente el espejo mientras uno se afeita, se peina o se maquilla, se elimina.



4.- Apoyar el **Bye VAHO** en la posición elegida con el enchufe retráctil hacia abajo y presionar por 2-3 minutos con fuerza en los 4 puntos de contacto para adherir el **Bye VAHO** al espejo del baño.

Ahora comienza a disfrutar de los beneficios de su Bye VAHO.

USO:



Antes de tomar una ducha, sacar el enchufe retráctil y conectarlo a la electricidad. El **Bye VAHO** se mantendrá desempañado mientras esté enchufado.

Una vez terminado el uso, desenchufe el **Bye VAHO** y guarde el enchufe retráctil en su posición inicial.

www.Dfrost.cl

